


**MAIRIE DE NOYAREY
75 RUE DU MAUPAS
38360 - NOYAREY**

**AUDIT TECHNIQUE
ECOLE LE MURIER
262 ROUTE DE LA VANNE**

4ième catégorie



Rédacteur : MARTIN YOAN/L.PERAZIO



1.0 - FICHE DESCRIPTIVE

1	NOM DU CLIENT				
		SOCIETE	MAIRIE DE NOYAREY		
		REPRESENTEE PAR	M.TRUCHET-DEMARE		
		RUE	75 RUE DU MAUPAS		
		CODE POSTAL	38360		
		VILLE	NOYAREY		
2	DESCRIPTION SOMMAIRE DU BIEN IMMOBILIER				
	2,1	NATURE			
		TERRITOIRE	ECOLE LE MURIER		
		NOM DU SITE	ECOLE		
		GROUPEMENT	NOYAREY		
		NOM DU BATIMENT	MURIER		
		CRITERE SPECIFIQUE	ECOLE		
		CODE BATIMENT	T03_C10_ECOLE LE M_NOYAREY_ECOLE_MURIER		
		RUE	262 ROUTE DE LA VANNE		
		CODE POSTAL	38360		
		VILLE	NOYAREY		
	2,2	DESCRIPTION SOMMAIRE			
		IMPLANTATION GEOGRAPHIQUE	Province		
		TYPE D'OCCUPATION DU BATIMENT	1 - Bien propre	I.C.P.E.	NON
		SHON DU BATIMENT (m²)	1 521	ANNEE DE CONSTRUCTION:	1993
		DESTINATION	ETABLISSEMENT RECEVANT DU PUBLIC		
		REGLEMENTATION APPLICABLE	ERP		
		CATEGORIE D'ERP ou FAMILLES D'HABITATION	4° CATEGORIE		
		TYPE	Etablissements installés dans un bâtiment		
		PRECISION SUR LE TYPE	R_Établissements d'éveil, d'enseignement, de formation, centres de vacances, centres de loisirs sans hébergement		
		2,3	ESTIMATIONS DE LA VALEUR A NEUF ET DU MONTANT GLOBAL DES TRAVAUX A PREVOIR		
	ESTIMATION DU COUT DE TRAVAUX / M² DE SHON		1 378 €		
	ESTIMATION VALEUR A NEUF		2 100 000 €		

2.0 - PRINCIPAUX INDICATEURS

1	ETAT TECHNIQUE	Coût des travaux par période / Montant total: 18500 €

2	ETAT REGLEMENTAIRE	Coût par nature d'action réglementaire: 2000 €

3	REVUE DOCUMENTAIRE	
	RAPPORTS PERIODIQUES CONTRATS D'ENTRETIEN	

3.0 - SYNTHESES

1 SYNTHÈSE TECHNIQUE

PONDERATION DES FAMILLES DE COMPOSANTS SELON LA DESTINATION DU BATIMENT		Structure	Clos / Couvert	Second Œuvre	Plomberie / CVC	Electricité	--	--	Note générale
	Note brute	1,0	0,8	1,3	0,0	1,0			
	COEF	4	4	4	3	3			
	Note pondérée	4,0	3,1	5,0	0,0	3,0			
	Note	0,2	0,2	0,3	0,0	0,2			0,8


Commentaire: L'ensemble du bâtiment est en bon état et bien entretenu.

2 SYNTHÈSE RÉGLEMENTAIRE

PONDERATION DES FAMILLES DE COMPOSANTS LIÉS À LA SÉCURITÉ, L'ACCESSIBILITÉ & LA CONFORMITÉ		--	--	--	Equip. De Sécurité	Accessibilité PMR			Note générale
	Note brute				0,0	1,0			
	COEF				6	6			
	Note pondérée				0,0	6,0			
	Note				0,0	0,5			0,5

Commentaire : Les documents relatifs aux différentes vérifications ne nous ont pas été présentés.

3 SYNTHÈSE DOCUMENTAIRE




Documents "périodiques"

ENJEU À L'ÉGARD DE LA SÉCURITÉ GÉNÉRALE DU BATIMENT

Note générale

2,6



Documents liés à la Sécurité

ENJEU À L'ÉGARD DE LA SÉCURITÉ GÉNÉRALE DU BATIMENT

Note générale

1,0

Chaufferie

3
2
1
0

Equipements de sécurité

Contrats d'Entretien

ENJEU À L'ÉGARD DE LA SÉCURITÉ GÉNÉRALE DU BATIMENT

Note générale

1,5

Commentaire: Lors de la visite, pas de documents présentés excepté le registre de sécurité.

5 - REVUE DOCUMENTAIRE - Contrôles et contrats

5.1 - CONTROLES PERIODIQUES

DOCUMENT	Présent sur le site	Date d'édition	Conclusion du rapport	Nombre d'observations	Enjeu sécurité des personnes	Suivi
PV Commission de Sécurité	NON					
Dossier Technique Amiante (DTA)	NON					
Diagnostic Plomb	NON					
Diagnostic termites	NON					
Diagnostic handicapés	NON					
Cuves	SANS OBJET					
Bacs séparateurs	SANS OBJET					
Volucompteurs	SANS OBJET					
Engins de levage / Ascenseurs	SANS OBJET					
Compresseur	SANS OBJET					
Equipement électrique	OUI	31/10/2019				
5.1.1 Equipement de sécurité incendie						
Détection	NON					
Alarme	OUI	26/09/2017				
Extincteurs	OUI	15/01/2020				
Désenfumage	SANS OBJET					
Chaudière	OUI	08/08/2017				
Climatiseurs	SANS OBJET					
Dysconnecteurs Eau potable	SANS OBJET					

(Information)

NOTA: Les informations des cellules grisées sont obtenues lors des échanges avec les représentants du client. Elles ne sont pas comptabilisées dans les graphiques

5.2 - CONTRATS D'ENTRETIEN

DOCUMENT	Présent sur le site	DATE DE CREATION	DATE DE DERNIERE VISITE	Nombre d'interventions sur les 12 derniers mois	Impact sur le suivi de l'exploitation
Appareils de levage et ascenseurs	SANS OBJET				
portes et portail auto ou semi-auto	SANS OBJET				
Chaufferie	NON				
Equipements de sécurité (extincteurs - SSI)	OUI		15/01/2020	1 à 4	Risque faible
Livret chaufferie (P> 400kW)	SANS OBJET				

Commentaires: Les dates des vérifications ont été trouvé dans le registre de sécurité de l'école. Aucun rapport n'était présent sur le site de l'école Le Murier

MAIRIE DE NOYAREY	AUDIT TECHNIQUE - REGION T03 - ECOLE LE MURIER	NOYAREY	Audit du:	ANNEE DE CONSTRUCTION: 1993	DVT = Durée de Vie Théorique ACR = Année de Construction-Rénovation DVRT = Durée de Vie Restante Théorique
		MURIER	16/09/2020		



CODE	COMPOSANT	DESCRIPTION DU COMPOSANT	ETAT DU COMPOSANT	ETAT DE VETUSTE	DVT	ACR	DRT	TYPE INVESTISSEMENT	TYPE D'INTER-VENTION	PRECONISATIONS SOMMAIRES DES INTERVENTIONS NECESSAIRES A LA PERENNITE DES COMPOSANTS	Ventilation des périodes de travaux pour une durée du plan de 10 ans					Travaux hors plan	Règlement / gestion
											10 000 €	6 500 €	2 000 €	0 €	0 €		
											De 0 à 2 an(s)	De 2 à 4 ans	De 4 à 6 ans	De 6 à 8 ans	De 8 à 10 ans	0 €	0 €
1000	STRUCTURE	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1200	SUPERSTRUCTUR	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1208	VOILES ET POTEAUX BETON	La structure du bâtiment est réalisé en béton.	La structure du bâtiment est en bon état.	Satisfaisant 1	100	1993	2095	NA	AE- Aménagement et/ou confort	Pas de travaux à prévoir	--	--	--	--	--	--	--
2000	CLOS / COUVERT	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2100	CLOS	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2103	NIVEAU 0 - MENUISERIE METAL	Le bâtiment possède des menuiseries extérieures en acier/alu.	Les menuiseries extérieures sont en bon état.	Satisfaisant 1	35	1993	2046	NA	AE- Aménagement et/ou confort	Pas de travaux à prévoir.	--	--	--	--	--	--	--
2200	COUVERT	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2202	CHUTES EAUX PLUVIALES	Verrières de la partie école.	Fuites d'eau au niveau de la verrière.	Satisfaisant 1	60	1993	2065	GE	GE - Gros Entretien	Réparations des fuites d'eau.	10 000 €	--	--	--	--	--	--
2204	ETANCHEITE AUTO PROTEGEE	Toiture terrasse avec protection gravier	Très bon état général. Nous avons noté la dépôt de bacs à fleurs et de table au niveau de l'appartement (hors terrasse).	Très satisfaisant 0	30	1993	2050	EC	GE - Gros Entretien	Le nettoyage du dépôt de bacs à fleurs et table.	--	--	--	--	--	--	--
2207	TOITURE TUILES	Toiture en tuiles	Très bon état général. Nous avons constaté environ 20 tuiles cassées provoquant des infiltrations d'eau et le pourrissement de la planche de rive.	Très satisfaisant 0	50	1993	2070	GE	GE - Gros Entretien	Remplacement des tuiles et de la planche de rive.	--	1 500 €	--	--	--	--	--
2300	FINITIONS EXTERIEURES	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2306	ENDUIT SUR MACONNERIE	La finition extérieure du bâtiment est réalisée avec un enduit sur béton.	L'enduit est en bon état.	Satisfaisant 1	50	1993	2057	NA	AE- Aménagement et/ou confort	Pas de travaux à prévoir.	--	--	--	--	--	--	--
3000	SECOND ŒUVRE	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3100	CLOISONS	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3104	CLOISONS SECHES BA13	Les cloisons intérieures sont réalisées en plaque de plâtre.	Elles sont en bonne état sauf quelques endroits ponctuels abimés.	Satisfaisant 1	25	1993	2029	EC	AE- Aménagement et/ou confort	Prévoir quelques reprises ponctuelles	--	--	2 000 €	--	--	--	--
3200	MENUISERIE	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3203	PORTES BOIS	Les portes à l'intérieur de l'école sont en bois. Les portes à l'intérieur des locaux cantine sont en bois.	Dans l'école les portes bois sont en bon état excepté quelques éclats sur certaines portes. Dans les locaux cuisine, les portes en bois ont des grosses traces d'usures dû aux choc et aux passages.	Etat moyen 2	40	1993	2033	GE	GE - Gros Entretien	Pas de travaux à prévoir pour les portes de l'école. Prévoir de remplacer les portes des locaux cuisines qui commencent à être endommagées.	--	3 000 €	--	--	--	--	--
3300	SOLS	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3306	SOL SOUPLE (PVC)	Les sols intérieurs de l'école sont réalisés avec des sols souples en PVC.	Ils sont en bon état excepté quelques endroits ou il y a des traces d'usures.	Satisfaisant 1	18	1993	2026	EC	AE- Aménagement et/ou confort	Pas de travaux à prévoir.	--	--	--	--	--	--	--
3500	FAUX PLAFONDS	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3502	FAUX PLAFONDS MODULAIRE DALLE DE FIBRES	L'ensemble des faux-plafond intérieurs de l'école sont réalisés avec des dalles de fibres.	Ils sont en bon état.	Satisfaisant 1	25	1993	2029	EC	GE - Gros Entretien	Pas de travaux à prévoir.	--	--	--	--	--	--	--
4000	PLOMBERIE /	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4600	CHAUFFAGE PRODUCTION	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4604	CHAUDIERE COLLECT. GAZ	L'école est équipée d'une chaufferie gaz.	Le local chaufferie est en très bon état.	Très satisfaisant 0	45	1993	2065	EC	AE- Aménagement et/ou confort	Pas de travaux à prévoir.	--	--	--	--	--	--	--
5000	ELECTRICITE	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
5100	COURANT FORT	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
5102	APPAREILLAGE D'ECLAIRAGE	L'ensemble du bâtiment est équipé d'éclairage de différents types (néon, led...)	Bon état.	Satisfaisant 1	20	1993	2027	EC	AE- Aménagement et/ou confort	Pas de travaux à prévoir.	--	--	--	--	--	--	--
5200	COURANT FAIBLE	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
5202	BAIE DE BRASSAGE	Le bâtiment est équipé d'un serveur pour alimentation en réseau de tous les ordinateurs.	Bon état.	Satisfaisant 1	20	1993	2027	EC	AE- Aménagement et/ou confort	Pas de travaux à prévoir.	--	--	--	--	--	--	--
6000	SECURITE ET ACCESSIBILITE	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
6100	EQUIPEMENTS DE SECURITE	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
6108	EXTINCTEURS	Les extincteurs ont été vérifié en début d'année.	Vérifications effectuées.	Très satisfaisant 0	10	1993	2025	EC	AE- Aménagement et/ou confort	Pas de travaux à prévoir.	--	--	--	--	--	--	--
6200	ACCESSIBILITE PMR	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

6204	CIRCULATIONS HORIZONTALES (DEGAGEMENTS ET PORTES)	L'ensemble du bâtiment est accessible aux PMR, la voirie extérieur est également accessible PMR.	La voirie est en bon état sauf quelques endroits où le bitume est arraché.	Satisfaisant 1	NC	1993	2032	EC	AE- Aménagement et/ou confort	Prévoir des reprises de chaussée ponctuelles aux endroits où le bitume est arraché.	--	2 000 €	--	--	--	--	--
------	--	--	---	-------------------	----	------	------	----	-------------------------------------	--	----	---------	----	----	----	----	----

6 - REPORTAGE PHOTOS - COMPOSANT: 1208

6.1 - DESCRIPTION DU COMPOSANT

DOMAINE TECHNIQUE	STRUCTURE
SOUS DOMAINE TECHNIQUE	SUPERSTRUCTURE
NOM DU COMPOSANT	VOILES ET POTEAUX BETON

6.2 - DESCRIPTION DE L'ETAT DU COMPOSANT

DESCRIPTION DETAILLEE DU COMPOSANT	La structure du bâtiment est réalisé en béton.		
DESCRIPTION DETAILLEE DE SON ETAT	La structure du bâtiment est en bon état.		
Durée de Vie Théorique	Année de Construction / Rénovation	Date Théorique de Remplacement	Etat de vétusté
100	1993	2095	Satisfaisant 1

6.3 - PRECONISATION SOMMAIRE DES INTERVENTIONS NECESSAIRES A LA PERENNITE DU COMPOSANT

NATURE DES ACTIONS CORRECTIVES A ENTREPRENDRE	AE- Aménagement et/ou confort: Pas de travaux à prévoir
ESTIMATION HORS TAXES DES ACTIONS CORRECTIVES	0 €

6.4 - PHOTOGRAPHIES REPRESENTATIVES DU COMPOSANT ET DE SON ETAT

			
Mur extérieur béton	Légende à compléter	Légende à compléter	Légende à compléter
Légende à compléter	Légende à compléter	Légende à compléter	Légende à compléter

6 - REPORTAGE PHOTOS - COMPOSANT: 2202

6.1 - DESCRIPTION DU COMPOSANT

DOMAINE TECHNIQUE	CLOS / COUVERT
SOUS DOMAINE TECHNIQUE	COUVERT
NOM DU COMPOSANT	CHUTES EAUX PLUVIALES

6.2 - DESCRIPTION DE L'ETAT DU COMPOSANT

DESCRIPTION DETAILLEE DU COMPOSANT		Verrières de la partie école.	
DESCRIPTION DETAILLEE DE SON ETAT		Fuites d'eau au niveau de la verrière.	
Durée de Vie Théorique	Année de Construction / Rénovation	Date Théorique de Remplacement	Etat de vétusté
60	1993	2065	Satisfaisant 1

6.3 - PRECONISATION SOMMAIRE DES INTERVENTIONS NECESSAIRES A LA PERENNITE DU COMPOSANT

NATURE DES ACTIONS CORRECTIVES A ENTREPRENDRE	GE - Gros Entretien: Réparations des fuites d'eau.
ESTIMATION HORS TAXES DES ACTIONS CORRECTIVES	10 000 €

6.4 - PHOTOGRAPHIES REPRESENTATIVES DU COMPOSANT ET DE SON ETAT

			
Verrière	Infiltrations par la fenêtre	Légende à compléter	Légende à compléter
Légende à compléter	Légende à compléter	Légende à compléter	Légende à compléter

6 - REPORTAGE PHOTOS - COMPOSANT: 2204

6.1 - DESCRIPTION DU COMPOSANT

DOMAINE TECHNIQUE	CLOS / COUVERT
SOUS DOMAINE TECHNIQUE	COUVERT
NOM DU COMPOSANT	ETANCHEITE AUTO PROTEGEE

6.2 - DESCRIPTION DE L'ETAT DU COMPOSANT

DESCRIPTION DETAILLEE DU COMPOSANT		Toiture terrasse avec protection gravier	
DESCRIPTION DETAILLEE DE SON ETAT		Très bon état général. Nous avons noté la dépôt de bacs à fleurs et de table au niveau de l'appartement (hors terrasse).	
Durée de Vie Théorique	Année de Construction / Rénovation	Date Théorique de Remplacement	Etat de vétusté
30	1993	2050	Très satisfaisant 0

6.3 - PRECONISATION SOMMAIRE DES INTERVENTIONS NECESSAIRES A LA PERENNITE DU COMPOSANT

NATURE DES ACTIONS CORRECTIVES A ENTREPRENDRE	GE - Gros Entretien: Le nettoyage du dépôt de bacs à fleurs et table.
ESTIMATION HORS TAXES DES ACTIONS CORRECTIVES	0 €

6.4 - PHOTOGRAPHIES REPRESENTATIVES DU COMPOSANT ET DE SON ETAT

			
Toiture terrasse	Stockage	Stockage	Légende à compléter
Légende à compléter	Légende à compléter	Légende à compléter	Légende à compléter

6 - REPORTAGE PHOTOS - COMPOSANT: 2207**6.1 - DESCRIPTION DU COMPOSANT**

DOMAINE TECHNIQUE	CLOS / COUVERT
SOUS DOMAINE TECHNIQUE	COUVERT
NOM DU COMPOSANT	TOITURE TUILES

6.2 - DESCRIPTION DE L'ETAT DU COMPOSANT

DESCRIPTION DETAILLEE DU COMPOSANT		Toiture en tuiles	
DESCRIPTION DETAILLEE DE SON ETAT		Très bon état général. Nous avons constaté environ 20 tuiles cassées provoquant des infiltrations d'eau et le pourrissement de la planche de rive.	
Durée de Vie Théorique	Année de Construction / Rénovation	Date Théorique de Remplacement	Etat de vétusté
50	1993	2070	Très satisfaisant 0

6.3 - PRECONISATION SOMMAIRE DES INTERVENTIONS NECESSAIRES A LA PERENNITE DU COMPOSANT

NATURE DES ACTIONS CORRECTIVES A ENTREPRENDRE	GE - Gros Entretien: Remplacement des tuiles et de la planche de rive.
ESTIMATION HORS TAXES DES ACTIONS CORRECTIVES	1 500 €

6.4 - PHOTOGRAPHIES REPRESENTATIVES DU COMPOSANT ET DE SON ETAT

			
Tuiles dégradées et planche de rive	Planche de rive	Légende à compléter	Légende à compléter
Légende à compléter	Légende à compléter	Légende à compléter	Légende à compléter

6 - REPORTAGE PHOTOS - COMPOSANT: 2306**6.1 - DESCRIPTION DU COMPOSANT**

DOMAINE TECHNIQUE	CLOS / COUVERT
SOUS DOMAINE TECHNIQUE	FINITIONS EXTERIEURES
NOM DU COMPOSANT	ENDUIT SUR MACONNERIE


6.2 - DESCRIPTION DE L'ETAT DU COMPOSANT

DESCRIPTION DETAILLEE DU COMPOSANT		La finition extérieure du bâtiment est réalisée avec un enduit sur béton.	
DESCRIPTION DETAILLEE DE SON ETAT		L'enduit est en bon état.	
Durée de Vie Théorique	Année de Construction / Rénovation	Date Théorique de Remplacement	Etat de vétusté
50	1993	2057	Satisfaisant 1

6.3 - PRECONISATION SOMMAIRE DES INTERVENTIONS NECESSAIRES A LA PERENNITE DU COMPOSANT

NATURE DES ACTIONS CORRECTIVES A ENTREPRENDRE	AE- Aménagement et/ou confort: Pas de travaux à prévoir.
ESTIMATION HORS TAXES DES ACTIONS CORRECTIVES	0 €

6.4 - PHOTOGRAPHIES REPRESENTATIVES DU COMPOSANT ET DE SON ETAT

			
Enduit sur maçonnerie coté parking	Légende à compléter	Enduit sur maçonnerie côté parking	Légende à compléter
			
Légende à compléter	Légende à compléter	Légende à compléter	Légende à compléter

6 - REPORTAGE PHOTOS - COMPOSANT: 3306**6.1 - DESCRIPTION DU COMPOSANT**

DOMAINE TECHNIQUE	SECOND ŒUVRE
SOUS DOMAINE TECHNIQUE	SOLS
NOM DU COMPOSANT	SOL SOUPLE (PVC)

6.2 - DESCRIPTION DE L'ETAT DU COMPOSANT

DESCRIPTION DETAILLEE DU COMPOSANT		Les sols intérieurs de l'école sont réalisés avec des sols souples en PVC.	
DESCRIPTION DETAILLEE DE SON ETAT		Ils sont en bon état excepté quelques endroits où il y a des traces d'usures.	
Durée de Vie Théorique	Année de Construction / Rénovation	Date Théorique de Remplacement	Etat de vétusté
18	1993	2026	Satisfaisant 1

6.3 - PRECONISATION SOMMAIRE DES INTERVENTIONS NECESSAIRES A LA PERENNITE DU COMPOSANT

NATURE DES ACTIONS CORRECTIVES A ENTREPRENDRE	AE- Aménagement et/ou confort: Pas de travaux à prévoir.
ESTIMATION HORS TAXES DES ACTIONS CORRECTIVES	0 €

6.4 - PHOTOGRAPHIES REPRESENTATIVES DU COMPOSANT ET DE SON ETAT

			
Sol souple intérieur	Sol souple intérieur	Légende à compléter	Zone ponctuelle sol souple usé
Légende à compléter	Légende à compléter	Légende à compléter	Légende à compléter

6 - REPORTAGE PHOTOS	- COMPOSANT:	4604
-----------------------------	---------------------	-------------

6.1 - DESCRIPTION DU COMPOSANT

DOMAINE TECHNIQUE	PLOMBERIE / C.V.C.
SOUS DOMAINE TECHNIQUE	CHAUFFAGE PRODUCTION
NOM DU COMPOSANT	CHAUDIERE COLLECT. GAZ


6.2 - DESCRIPTION DE L'ETAT DU COMPOSANT

DESCRIPTION DETAILLÉE DU COMPOSANT		L'école est équipée d'une chaufferie gaz.	
DESCRIPTION DETAILLÉE DE SON ETAT		Le local chaufferie est en très bon état.	
Durée de Vie Théorique	Année de Construction / Rénovation	Date Théorique de Remplacement	Etat de vétusté
45	1993	2065	Très satisfaisant 0


6.3 - PRECONISATION SOMMAIRE DES INTERVENTIONS NECESSAIRES A LA PERENNITE DU COMPOSANT

NATURE DES ACTIONS CORRECTIVES A ENTREPRENDRE	AE- Aménagement et/ou confort: Pas de travaux à prévoir.
ESTIMATION HORS TAXES DES ACTIONS CORRECTIVES	0 €


6.4 - PHOTOGRAPHIES REPRESENTATIVES DU COMPOSANT ET DE SON ETAT




			
Intérieur de la chaufferie	Intérieur de la chaufferie	Intérieur de la chaufferie	Intérieur de la chaufferie



			
Intérieur de la chaufferie	Intérieur de la chaufferie	Intérieur de la chaufferie	Intérieur de la chaufferie



			
Intérieur de la chaufferie	Intérieur de la chaufferie	Intérieur de la chaufferie	Intérieur de la chaufferie



			
Intérieur de la chaufferie	Intérieur de la chaufferie	Intérieur de la chaufferie	Intérieur de la chaufferie

Légende à compléter	Légende à compléter	Légende à compléter	Légende à compléter

Légende à compléter	Légende à compléter	Légende à compléter	Légende à compléter

Légende à compléter	Légende à compléter	Légende à compléter	Légende à compléter

Légende à compléter	Légende à compléter	Légende à compléter	Légende à compléter

6 - REPORTAGE PHOTOS - COMPOSANT: 5102**6.1 - DESCRIPTION DU COMPOSANT**

DOMAINE TECHNIQUE	ELECTRICITE
SOUS DOMAINE TECHNIQUE	COURANT FORT
NOM DU COMPOSANT	APPAREILLAGE D'ECLAIRAGE

6.2 - DESCRIPTION DE L'ETAT DU COMPOSANT

DESCRIPTION DETAILLEE DU COMPOSANT		L'ensemble du bâtiment est équipé d'éclairage de différents types (néon, led...)	
DESCRIPTION DETAILLEE DE SON ETAT		Bon état.	
Durée de Vie Théorique	Année de Construction / Rénovation	Date Théorique de Remplacement	Etat de vétusté
20	1993	2027	Satisfaisant 1

6.3 - PRECONISATION SOMMAIRE DES INTERVENTIONS NECESSAIRES A LA PERENNITE DU COMPOSANT

NATURE DES ACTIONS CORRECTIVES A ENTREPRENDRE	AE- Aménagement et/ou confort: Pas de travaux à prévoir.
ESTIMATION HORS TAXES DES ACTIONS CORRECTIVES	0 €

6.4 - PHOTOGRAPHIES REPRESENTATIVES DU COMPOSANT ET DE SON ETAT

			
Néons	Led	Suspension	Légende à compléter
Légende à compléter	Légende à compléter	Légende à compléter	Légende à compléter

6 - REPORTAGE PHOTOS - COMPOSANT: 5202

6.1 - DESCRIPTION DU COMPOSANT

DOMAINE TECHNIQUE	ELECTRICITE
SOUS DOMAINE TECHNIQUE	COURANT FAIBLE
NOM DU COMPOSANT	BAIE DE BRASSAGE

6.2 - DESCRIPTION DE L'ETAT DU COMPOSANT

DESCRIPTION DETAILLEE DU COMPOSANT		Le bâtiment est équipé d'un serveur pour alimentation en réseau de tous les ordinateurs.	
DESCRIPTION DETAILLEE DE SON ETAT		Bon état.	
Durée de Vie Théorique	Année de Construction / Rénovation	Date Théorique de Remplacement	Etat de vétusté
20	1993	2027	Satisfaisant 1

6.3 - PRECONISATION SOMMAIRE DES INTERVENTIONS NECESSAIRES A LA PERENNITE DU COMPOSANT

NATURE DES ACTIONS CORRECTIVES A ENTREPRENDRE	AE- Aménagement et/ou confort: Pas de travaux à prévoir.
ESTIMATION HORS TAXES DES ACTIONS CORRECTIVES	0 €

6.4 - PHOTOGRAPHIES REPRESENTATIVES DU COMPOSANT ET DE SON ETAT

			
Serveur avec salle informatique	Serveur avec salle informatique	Légende à compléter	Légende à compléter
Légende à compléter	Légende à compléter	Légende à compléter	Légende à compléter

6 - REPORTAGE PHOTOS - COMPOSANT: 6204

6.1 - DESCRIPTION DU COMPOSANT

DOMAINE TECHNIQUE	SECURITE ET ACCESSIBILITE
SOUS DOMAINE TECHNIQUE	ACCESSIBILITE PMR
NOM DU COMPOSANT	CIRCULATIONS HORIZONTALES (DEGAGEMENTS ET PORTES)


6.2 - DESCRIPTION DE L'ETAT DU COMPOSANT

DESCRIPTION DETAILLEE DU COMPOSANT		L'ensemble du bâtiment est accessible aux PMR, la voirie extérieure est également accessible PMR.	
DESCRIPTION DETAILLEE DE SON ETAT		La voirie est en bon état sauf quelques endroits où le bitume est arraché.	
Durée de Vie Théorique	Année de Construction / Rénovation	Date Théorique de Remplacement	Etat de vétusté
NC	1993	2032	Satisfaisant 1

6.3 - PRECONISATION SOMMAIRE DES INTERVENTIONS NECESSAIRES A LA PERENNITE DU COMPOSANT

NATURE DES ACTIONS CORRECTIVES A ENTREPRENDRE	AE- Aménagement et/ou confort: Prévoir des reprises de chaussée ponctuelles aux endroits où le bitume est arraché.
ESTIMATION HORS TAXES DES ACTIONS CORRECTIVES	2 000 €

6.4 - PHOTOGRAPHIES REPRESENTATIVES DU COMPOSANT ET DE SON ETAT

			
Zone devant école	Reprise ponctuelle du revêtement à réaliser	Reprise ponctuelle du revêtement à réaliser	Légende à compléter
Légende à compléter	Légende à compléter	Légende à compléter	Légende à compléter